

GENERICA

Правила монтажа

Порядок монтажа скрепы / бугеля:

- вытянуть из упаковки необходимую длину монтажной ленты и отрезать при помощи инструмента для натяжения и резки ленты;
- конец ленты монтажной вставить в скрепу / бугель (рисунок 1) и согнуть при помощи молотка (рисунок 2);
- прижать скрепу / бугель к опоре и пропустить ленту монтажную через технологические отверстия в изделии. Свободный конец ленты пропустить через скрепу / бугель и вложить в паз головки инструмента для натяжения и резки ленты (рисунок 3);
- натянуть монтажную ленту вокруг опоры, вращая рукоятку инструмента (рисунки 4 и 5);
- после достижения необходимого натяжения согнуть ленту монтажную вокруг скрепы / бугеля в противоположную от натяжения сторону и отрезать лишнюю часть (рисунок 6);
- при помощи молотка загнуть оставшуюся часть монтажной ленты (рисунок 7) и специальные прижимы на скрепе / бугеле (рисунок 8).




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4

GENERICA




Рисунок 5




Рисунок 6




Рисунок 7




Рисунок 8