

# Выбор места и пространства для монтажа

Таблица 1 – Выбор места монтажа

 <b>ВНИМАНИЕ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Следует избегать прямых лучей солнца, нельзя эксплуатировать вне помещения</li><li>2. Нельзя эксплуатировать в условиях присутствия едких газов и жидкостей</li><li>3. Нельзя эксплуатировать в условиях масляного тумана и обрызгивания водой</li><li>4. Нельзя эксплуатировать в условиях соляного тумана</li><li>5. Нельзя эксплуатировать под дождем и в условиях влажности</li><li>6. При нахождении в воздухе металлического порошка или пуха от волокон шелкопрядения необходима дополнительная фильтровальная установка</li><li>7. Нельзя эксплуатировать в условиях механических ударов и вибрации</li><li>8. Когда температура окружающего воздуха превышает плюс 40 °C, эксплуатация возможна только при применении мер по снижению температуры</li><li>9. Переохлаждение или перегрев могут вызвать поломку оборудования. Температура для эксплуатации – от минус 10 до плюс 40 °C</li><li>10. Необходимо эксплуатировать на расстоянии от сети, в которую включены, например, электросварочные аппараты или сверхмощное электрооборудование. Такое оборудование может оказывать воздействие на преобразователь частоты</li><li>11. Радиоактивные материалы могут оказывать воздействие на эксплуатацию преобразователя частоты</li><li>12. Легковоспламеняющиеся предметы, разбавители, растворители должны находиться вдали от преобразователя частоты</li></ol>
--	---

Для обеспечения нормальной работы и долгого срока службы во время выбора места монтажа преобразователя частоты серии А150 необходимо соблюдать вышеприведенные рекомендации, а также предохранять его от поломок.

## ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ МОНТАЖА

При вертикальном монтаже преобразователя частоты необходимо оставить достаточно пространства для обеспечения эффективного охлаждения.




Рисунок 1 – Способ установки преобразователя частоты

Таблица 2 – Монтаж преобразователя частоты

 <b>ВНИМАНИЕ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Необходимы зазоры между верхней/нижней частью и между двумя сторонами, одинаковыми по отношению к монтажной плате</li> <li>Допустимая температура воздуха на входе преобразователя частоты – от минус 10 до плюс 40 °C</li> <li>В зонах верхней и нижней частей необходимо оставить достаточно пространства для беспрепятственного подвода и выпуска охлаждающего воздуха преобразователя частоты</li> <li>Во время монтажа необходимо следить за тем, чтобы в воздуховод не упали постоянные предметы во избежание поломок вентилятора</li> <li>В условиях нахождения в воздухе хлопьев волокон шелкопрядения и слишком большого количества пыли на впускном отверстии необходимо предусмотреть фильтрацию воздуха</li> </ol>
--	---