

Разъяснение № 1453

В соответствии с п. 1 статьи 1 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), п. 3 статьи 1 и приложениям N 1 и N 2 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), п. 1 и перечислением 2 п. 2 статьи 1 Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), п. 1 статьи 1 Технического регламента Таможенного союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

продукция:

Сальники, типоразмеров MG 40, MG 63, товарного знака IEK, артикулы: YSA10-28-40-68-K03, YSA10-40-63-68-K03

изготовлена в соответствии с

Технической документацией изготовителя

ТН ВЭД ЕАЭС 8547200009

выпускаемая изготовителем

Zhejiang Hongxiang Connector Co., Ltd.

Место нахождения: Китай, 325604, Shenhe Village, Liushi Town, Yueqing city, Wenzhou City, Zhejiang Province

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Building A, Shenhe entrepreneurship Park, Xiangyang Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing city, Zhejiang Province

Не подлежит обязательной оценке соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Руководитель службы
технического регулирования
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

Директор по техническому развитию
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»



И. Н. Михеева

С.В. Семендилов