


## IQLINK

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СКС

## Инструкция по монтажу

RU

Состав комплекта патч-панели модульной для интеллектуальной системы серии IQLink



(11) Патч-панель модульная для интеллектуальной системы



(12) Гайка закладная M6 – 4 шт.



(13) Шайба контактная 6 – 4 шт.



(14) Винт M6×15 – 4 шт.

**ПОРЯДОК МОНТАЖА**

Для монтажа вам потребуется крестовая отвёртка PH3.

Для ускорения процесса монтажа рекомендуется использовать шуруповерт с насадкой PH3.

**МОНТАЖ ПАТЧ-ПАНЕЛИ МОДУЛЬНОЙ  
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
СЕРИИ IQLINK (1.1)****Шаг 1**

Установите смонтированные модули Keystone Jack в патч-панель (в комплект поставки не входят).

**Шаг 2**

Произведите монтаж закладных гаек (1.2) в соответствующие квадратные отверстия на стойках.


**Шаг 3**

Приложите патч-панель (1.1) к стойкам каркаса на нужной высоте.


**Шаг 4**

Закрепите винтами (1.4) с шайбами (1.3) патч-панель в выбранном месте.

Момент затяжки – 7 Н·м.



## Состав комплекта модуля Slave для интеллектуальной системы серии IQLink




(2) Модуль Slave - 1 шт.

(2) Коммутационный шнур (патч-корд)  
каб. 6 UTP LSZH - 1 шт.

(2) Винт M2.5×8 - 4 шт.

## Расположение разъёмов модуля Slave для интеллектуальной системы серии IQLink

Плата "Slave"

**ПОРЯДОК МОНТАЖА**

Для монтажа вам потребуется крестовая отвёртка PH0.

**МОНТАЖ МОДУЛЯ SLAVE  
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
СЕРИИ IQLINK (2.1)****Шаг 1**

Демонтируйте заглушку с патч-панели, открутив 4 винта M2.5-6.


**Шаг 2**

Установите модуль Slave для интеллектуальной системы серии IQLink (2.1) в патч-панель (на место демонтированной заглушки) и закрепите с помощью винтов M2.5×8 (2.3).


**Шаг 3**

Подключите модуль Slave (2.1) патч-кордом (2.2) к модулю Master или к другому модулю Slave в цепочку (разъёмы: RS485-1 или RS485-2 на плате «Slave»).

При необходимости Шаги 2 и 3 выполнять в обратной последовательности.



## Состав комплекта модуля Master для интеллектуальной системы серии IQLink




(3.1) Модуль Master - 1 шт.



(3.2) Вилка RJ45 master (заглушка-резистор для интеллектуальной системы) - 2 шт.



(3.3) Винт M2.5×8 - 4 шт.



(3.4) Адаптер сетевой MeanWell GST25E48-P1J - 1 шт.




(3.5) Коммутационный шнур (патч-корд) кат.6 UTP LSZH - 1 шт.

## Расположение разъёмов модуля Master для интеллектуальной системы

Плата "Slave"

Плата "Master"

**ПОРЯДОК МОНТАЖА**

Для монтажа вам потребуется крестовая отвёртка PH0.

**МОНТАЖ МОДУЛЯ MASTER  
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (3.1)****Шаг 1**

Демонтируйте заглушку с патч-панели, открутив 4 винта M2.5–6.

**Шаг 2**


Установите модуль Master (3.1) в патч-панель (на место демонтированной заглушки) и закрепите с помощью винтов M2,5×8 (3.3).

**Шаг 3**

Подключите адаптер сетевой (3.4) к модулю Master (3.1) и к сети питания 230 В.

**Шаг 4**

Подключите кабель Ethernet (в комплект поставки не входит) к разъёму «Eth» на плате «Master».



## АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СКС

### Шаг 5

Соедините патч-кордом кат.6 UTP LSZH разъём RS485-1 или RS485-2 на плате «Slave» с разъёмом RS485-3 или RS485-4 на плате «Master» модуля Master (3.1).

### РЕЖИМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 24 СЕТЕВЫХ КАБЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ MASTER (3.1)

### Шаг 6

Установите две вилки RJ45 master (3.2) в свободные от патч-кордов разъёмы: RS485-1 или RS485-2 на плате «Slave», и RS485-3 или RS485-4 на плате «Master» модуля Master (3.1).

### РЕЖИМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТ 25 ДО 144 СЕТЕВЫХ КАБЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ MASTER И МОДУЛЕЙ SLAVE (ДО 6 ШТ.)

### Шаг 7

Установите необходимое количество модулей Slave (2.1), соединив их между собой патч-кордом (2.2) (см. монтаж модуля для интеллектуальной системы (Slave)).

### Шаг 8



Соедините один из модулей Slave (2.1) патч-кордом (2.2) с разъёмом RS485-1 или RS485-2 на плате «Slave» модуля Master (3.1) (см. монтаж модуля Slave для интеллектуальной системы).

### Шаг 9

В свободный разъём (RS485-1 или RS485-2) на плате «Slave» крайнего модуля Slave установите вилку RJ45 master (3.2).

### Шаг 10

В свободный разъём (RS485-3 или RS485-4) на плате «Master» модуля Master установите вилку RJ45 master (3.2).



**РЕЖИМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ОТ 145 ДО 288 СЕТЕВЫХ КАБЕЛЕЙ  
С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ MASTER И МОДУЛЕЙ  
SLAVE (ДО 12 ШТ.)**

**Шаг 11**


Установите необходимое количество модулей Slave (2.1), соединив их между собой патч-кордом (2.2) (см. монтаж модуля Slave для интеллектуальной системы).

**Шаг 12**


Соедините два модуля Slave (2.1) патч-кордами (2.2) со свободными разъёмами RS485-1 или RS485-2 на плате «Slave» и RS485-1 или RS485-2 на плате «Master» модуля Master (3.1) (см. монтаж модуля Slave для интеллектуальной системы).

**Шаг 13**

В свободные разъёмы (RS485-1 или RS485-2) на плате «Slave» крайних модулей Slave установите вилки RJ45 master (3.2).



## Kit composition of an intelligent system modular patch panel IQLink series



(11) Intelligent system modular patch panel



(12) Cage nut M6 – 4 pcs.



(13) Contact washer 6 – 4 pcs.



(14) Screw M6x15 – 4 pcs.

**INSTALLATION PROCEDURE**

You will need a PH3 Phillips screwdriver for installation. It is recommended to use a screw driver machine with a PH3 head to speed up the installation process.

**MOUNTING THE INTELLIGENT SYSTEM MODULAR PATCH PANEL IQLINK SERIES (1.1)****Step 1**

Install the Keystone Jack modules assembled into the patch panel (not included in the delivery set).

**Step 2**

Mount the cage nuts (1.2) to corresponding square holes on the racks.


**Step 3**

Attach the patch panel (1.1) to uprights of frame at a desirable height.


**Step 4**

Fix the patch panel on a selected place, using screws (1.4) with washers (1.3).


Tightening torque – 7 N·m.



## Kit composition of intelligent system slave module IQLink series



(21) Slave module - 1 pc.




(22) Patch cord Cat. 6 UTP LSZH - 1 pc.



(23) Screw M2.5x8 - 4 pcs.

## Location of connectors of the intelligent system slave module IQLink series

**INSTALLATION PROCEDURE**

You will need a PH0 Phillips screwdriver for installation.

**MOUNTING THE INTELLIGENT SYSTEM  
SLAVE MODULE IQLINK SERIES (2.1)****Step 1**

Dismantle a cap from the patch panel, by loosening 4 screws M2.5-6.


**Step 2**

Install the intelligent system slave module IQLink series (2.1) into the patch panel (instead of a cap dismantled) and fix it, using screws M2.5x8 (2.3).


**Step 3**

Connect the slave module (2.1), using a patch cord (2.2), to the master module or another slave module into a circuit (connectors: RS485-1 or RS485-2 on "Slave" board).

If necessary, perform Steps 2 and 3 in reverse order.




## Kit composition of an intelligent system master module IQLink series



## Location of connectors of the intelligent system master module IQLink series

"Slave" board

"Master" board

**INSTALLATION PROCEDURE**

You will need a PH0 Phillips screwdriver for installation.

**MOUNTING THE INTELLIGENT SYSTEM  
MASTER MODULE IQLINK SERIES (3.1)****Step 1**

Dismantle a cap from the patch panel by loosening 4 screws M2.5–6.

**Step 2**


Install the master module (3.1) into the patch panel (instead of a cap dismantled) and fix it, using screws M2.5×8 (3.3).

**Step 3**

Connect a network adapter (3.4) to the master module (3.1) and power line 230 V.

**Step 4**

Connect Ethernet cable (not included in the delivery set) to "Eth" connector on the "Master" board.




**ACTIVATION OF INTELLIGENT SCS MODE****Step 5**

Using a Cat.6 UTP LSZH patch cord, connect RS485-1 or RS485-2 connector on "Slave" board to RS485-1 or RS485-2 connector on "Master" board of the master module (3.1).

**MODE FOR CONNECTING UP TO 24 NETWORK CABLES USING MASTER MODULE  
IQLINK SERIES (3.1)****Step 6**

Install two RJ45 master plugs (3.2) into the connectors without patch cords: RS485-1 or RS485-2 on the "Slave" board, and RS485-3 or RS485-4 on the "Master" board of the master module (3.1).



**MODE FOR CONNECTING  
FROM 25 TO 144 NETWORK CABLES, USING  
A MASTER MODULE AND SLAVE MODULES  
(UP TO 6 PCS.)**

**Step 7**

Install the required number of slave modules (2.1), connecting them by means of a patch cord (2.2) (see mounting the intelligent system slave module).

**Step 8**


Connect one of slave modules (2.1), using a patch cord (2.2), to RS485-1 or RS485-2 connector on the "Slave" board of master module (3.1) (see mounting the intelligent system slave module).

**Step 9**

Install RJ45 master plug (3.2) into a free connector (RS485-1 or RS485-2) on the "Slave" board of the farthest slave module.

**Step 10**

Install RJ45 master plug (3.2) into a free connector (RS485-3 or RS485-4) on the "Master" board of the master module.



**MODE FOR CONNECTING FROM 145 TO 288  
NETWORK CABLES, USING MASTER  
AND SLAVE MODULES (UP TO 12 PCS.)****Step 11**

Install the required number of slave modules (2.1), connecting them by a patch cord (2.2), (see mounting the intelligent system slave module).

**Step 12**

Connect two slave modules (2.1) by means of patch cords (2.2) to free RS485-1 or RS485-2 connector on the "Slave" board and RS485-1 or RS485-2 on the "Master" board, of the master module (3.1) (see mounting the intelligent system slave module).

**Step 13**

Install RJ45 master plugs (3.2) into free connectors (RS485-1 or RS485-2) on the "Slave" board of the farthest slave modules.

